

JUMO

Термометр сопротивления JUMO Dtrans T100



www.jumo.nt-rt.ru



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

JUMO Dtrans T100

Вставной термометр сопротивления без измерительного преобразователя или в комплекте с преобразователем

- Для температур -50 до +260 °С
- Сертифицирован EHEDG (Европейская группа по разработке гигиенического оборудования)
- Соответствует директивам об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании
- Конфигурирование через программу Setup и USB-порт
- Цилиндрическое присоединение M 12x1; степень защиты IP67 по DIN EN 60 529 с установленным цилиндрическим штекером



Компактный по своей конструкции вставной термометр сопротивления состоит из: защитной трубки со встроенным температурным сенсором, подключением к процессу и измерительного преобразователя. Программируемый двухпроводной измерительный преобразователь преобразовывает значение сопротивления в электрический сигнал. Вставной термометр сопротивления с программируемым двухпроводным измерительным преобразователем предназначен для измерения температур в диапазоне от -50 до +150 °С, с горловиной – до 260 °С (без измерительного преобразователя: от -50 до +200 °С. Диапазон измерений, точная настройка или условия контроля измерительного контура и т.д. конфигурируются при помощи программы SETUP.

Выходной сигнал от 4 до 20 мА или реверсивный от 20 до 4 мА линейаризован по температуре. Устройство предназначено для промышленного применения и соответствует европейским нормам по обеспечению электромагнитной совместимости (EMV).

Измерительный преобразователь необходимо защищать от воздействия температур, превышающих 85 °С!

Технические данные

Электрическое подключение

Цилиндрический штекер M 12x1, 4-полюсный по IEC 60 947-5-2; совместим с разъемами FIXCON

Подключение к процессу

Резьбовое присоединение G 3/8
 Резьбовое присоединение G 1/2
 Резьбовое присоединение G1/2, с уплотнительным конусом, соответствующим CIP, сертификат EHEDG
 Конический штуцер с накидной гайкой (молочное присоединение)
 Клеммный штуцер (зажим) по DIN 32 676
 Шаровая сварная муфта с клеммным винтовым соединением
 Сварная муфта с уплотнительным конусом, соответствующим CIP
 Соединение Varivent, сертифицировано EHEDG
 Шаровая сварная втулка
 JUMO PEKA, сертифицирован EHEDG

Защитная трубка

Нержавеющая сталь 316 L (№ 1.4404/1.4435);
 нержавеющая сталь 316 Ti (№ 1.4571) (по запросу)

Степень защиты

IP67 по DIN EN 60 529 с установленным цилиндрическим штекером

Время реагирования

Вода 0,4 м/с, защитная трубка стандартная $t_{0,5} = 5$ с; $t_{0,9} = 12$ с.
 Вода 0,4 м/с, защитная трубка ступенчатая $t_{0,5} = 5$ с; $t_{0,9} = 12$ с.
 Воздух 3,0 м/с, защитная трубка стандартная $t_{0,5} = 40$ с; $t_{0,9} = 110$ с.
 Воздух 3,0 м/с, защитная трубка ступенчатая $t_{0,5} = 21$ с; $t_{0,9} = 70$ с.

Измерительная часть

без измерительного преобразователя:
 Температурный сенсор Pt 100 или Pt 1000 по DIN EN 60 751, класс A, B или 1/3 DIN B, двух- или четырехпроводная схема подключения

с программируемым измерительным преобразователем:
 температурный сенсор Pt1000 по DIN EN 60 751, класс A, четырехпроводная схема подключения

Технические данные (общие)

Вход

Измерительный вход	без измерительного преобразователя: температурный сенсор Pt 100 или Pt 1000 по DIN EN 60 751, класс A, B или 1/3 DIN B, двух- или четырехпроводная схема подключения с программируемым измерительным преобразователем: температурный сенсор Pt1000 по DIN EN 60 751, класс A, четырехпроводная схема подключения
Диапазоны измерений	Тип 902815/10... : от -50 до +200 °C Тип 902815/20... : от -50 до +150 °C Тип 902815/21... : от -50 до +260 °C с горловиной
Предельные отклонения	$0,15 + 0,002 \cdot t $ ¹ класс A (стандарт) $0,10 + 0,017 \cdot t $ ¹ 1/3 класс B $0,30 + 0,005 \cdot t $ ¹ класс B

Влияние окружающей среды

Диапазон температур среды, окружающей головку	Тип 902815/10... : от -30 до +90 °C Тип 902815/20... и 902815/21... : от -30 до +85 °C
Диапазон температур хранения	от -30 до +90 °C
Климатическая устойчивость	по IEC 68-2-30 (относ. влажность < 95 % с конденсацией влаги)
Вибрационная устойчивость	по IEC 68-2-6 (в соответствии с характеристикой по нормам GL)

Технические данные (измерительный преобразователь)

Вход

Минимальный интервал измерения	10K
Частота измерений	1 замер в секунду
Входной фильтр	цифровой фильтр 1-го порядка; постоянная времени фильтра устанавливается в диапазоне от 0 до 125 с.

Контроль измерительного контура

Падение ниже уровня измерительного диапазона	линейный спад до 3,8 мА (в соответствии с предписанием 43 NAMUR (Комитет по технике измерений и авторегулирования))
Превышение уровня измерительного диапазона	линейный подъем до 20,5 мА (в соответствии с предписанием 43 NAMUR (Комитет по технике измерений и авторегулирования))
Короткое замыкание датчика/Разрыв датчика и кабеля	< 3,6 мА или > 21,0 мА (конфигурируется)
Ограничение тока в случае короткого замыкания или повреждения датчика	< 25 мА

Выход

Выходной сигнал	постоянный ток от 4 до 20 мА, от 20 до 4 мА
Передаточная характеристика	линейная по температуре
Максимальное полное сопротивление вторичной нагрузки (R_b)	$R_b = (U_b - 8 \text{ В}) / 23 \text{ мА}$, макс. 600 Ом
Влияние вторичной нагрузки на выходной сигнал	$\leq \pm 0,02 \% / 100 \text{ Ом}^2$
Инерция при изменении температуры	$\leq 5 \text{ с}$
Инерция при включении или сбросе	$\leq 5 \text{ с}$
Погрешность измерения электроники	0,1K или 0,08 % ³

Питание

Напряжение питания (U_b)	DC от 8 до 35 В (вывод 1 = +, вывод 3 = -), используется только в цепи SELV, PELV по DIN EN 50 178
	да
	$\leq \pm 0,01 \% / \text{В}$ отклонение от 24 В ²

Влияние окружающей среды

Влияние температуры окружающей среды	$\leq \pm (15 \text{ ppm/K} \cdot (\text{конечное значение диапазона измерений} + 200) + 50 \text{ ppm/K} \cdot (\text{выставленный диапазон измерений}) \cdot \Delta U$ $\Delta U = \text{отклонение температуры окружающей среды от норматива температуры}$
Условия эксплуатации: компенсация/номинальные	DC 24 В при 25 °C $\pm 5 \text{ °C}$
Электромагнитная совместимость (EMV) - Излучение помех - Помехоустойчивость	по EN 61 326 класс B в соответствии с промышленными требованиями


¹ |t| – числовое значение температуры в °C без учета знака.

² Данные в % относятся к конечному значению диапазона измерений 20 мА.

³ Данные в % относятся к настроенному интервалу измерений, действительным является большее значение.

Возможные схемы подключения при наличии измерительного преобразователя

Пример схемы подключения с сетевым блоком питания



Пример схемы присоединения с разграничителем питания





Схема подключения

Цилиндрический штекер М 12x1, 4-полюсный, по IEC 60 947-5-2



Электрическое подключение	Расположение выводов
---------------------------	----------------------

Тип 902815/10... без измерительного преобразователя

Термометр сопротивления по двухпроводной схеме подключения	
Термометр сопротивления в четырехпроводной схеме подключения	


Типы 902815/20... и 902815/21... с измерительным преобразователем

Источник питания DC от 8 до 35 В		1 3
Выход по току от 4 до 20 мА		V+ V-
Установочная коммуникационная линия для конфигурирования по специальному кабелю (только для конфигурирования – непрерывная эксплуатация не допускается)		2 4


Предостережение:

Не подсоединять напряжение к контактам 2 и 4!


Размеры



Тип 902815/10...
без измерительного преобразователя




Тип 902815/20...
с измерительным преобразователем




Тип 902815/21 ...
с измерительным преобразователем и горловиной

Размеры – варианты подключения к процессу (PA)




PA	G
103	3/8
104	1/2

Резьбовое присоединение



PA	
380	


Резьбовое присоединение с уплотнительным конусом, соответствующим СІР



PA	DN	D1	PA	DN	D1
-	-	Ø 25	613	40/1,5"	Ø 50,5
611	10/20	Ø 34	616	50/2"	Ø 64
613	25/1"	Ø 50,5	617	2,5"	Ø 77,5


Клеммный штуцер по DIN 32 676, (зажим)

Размеры – варианты подключения к процессу (РА)




PA	
681	

Шаровая сварная муфта с клеммным резьбовым соединением




PA	DN	D1	D2	D3	D4	L1	L2
601	10	∅ 22	∅ 18	RD 28x1/8	∅ 38	9	18
604	25	∅ 44	∅ 35	RD 52x1/6	∅ 63	13	21
605	32	∅ 50	∅ 41	RD 58x1/6	∅ 70	13	21

Конический штуцер с накладной гайкой по DIN 11 851 (молочное)




PA	
682	

Сварная муфта с уплотнительным конусом, соответствующим CIP




PA	DN	D1
684	15/10	∅ 31
685	32/25	∅ 50
686	50/40	∅ 68

Соединение Varivent



PA	
681	

Шаровая сварная муфта






Varivent	Clamp	Aseptik	Einschweißmuffe
DN 25/32	DN 25/32/40	DN 40	∅ 55mm
DN 40-125	DN 50	DN 50	-
-	-	NKS DN 40	-

JUMO PEKA PA 997
Адаптер для подключения к процессу
см. типовой лист 40.9711

Данные для заказа: JUMO Dtrans T100

Вставной термометр сопротивления без/с измерительным преобразователем

(1) Основное исполнение

	902815/10	Вставной термометр сопротивления без измерительного преобразователя, Присоединение: цилиндрический штекер M 12x1, части, контактирующие со средой, после электролитического полирования, глубина шероховатостей Ra < 0,8 мкм	
	902815/20	Вставной термометр сопротивления с программируемым измерительным преобразователем, Присоединение: цилиндрический штекер M 12x1 части, контактирующие со средой, после электролитического полирования, глубина шероховатостей Ra < 0,8 мкм	
	902815/21	Вставной термометр сопротивления с программируемым измерительным преобразователем, Присоединение: цилиндрический штекер M 12x1, Высокотемпературное исполнение с горловиной части, контактирующие со средой после электролитического полирования, глубина шероховатостей Ra < 0,8 мкм	

(2) Рабочая температура в °C

	370	-50 ... +150 °C (макс. температура для измерительного преобразователя 85 °C)
X	380	-50... +200 °C
X X	386	-50 ... +260 °C (макс. температура для измерительного преобразователя 85 °C)

(3) Измерительная часть

	1003	1x Pt 100 по двухпроводной схеме подключения
X	1005	1x Pt 1000 по двухпроводной схеме подключения
X	1011	1x Pt 100 по четырехпроводной схеме подключения
X X X	1013	1x Pt 1000 по четырехпроводной схеме подключения

(4) Класс точности по DIN EN 60 751

	1	класс B (стандарт для типа 902815/10...)
X X X	2	класс A (стандарт для типа 902815/2...)
X	3	класс 1/3 DIN B

(5) Диаметр защитной трубки D в мм

	6	Ш 6 мм
--	---	--------

(6) Монтажная длина EL в мм (50 < EL < 500)

	50	50 мм
X X X	100	100 мм
X X X	150	150 мм
X X X	200	200 мм
X X X		данные в виде текста (шаг 50 мм)

(7) Подключение к процессу

	000	нет (для типа 902815/2... не превышать макс. температуру для измерительного преобразователя 85 °C)
X X X	103	резьбовое присоединение G 3/8
X X X	104	резьбовое присоединение G 1/2
X X X	380	резьбовое присоединение G S, с уплотнительным конусом, соответствующим CIP, сертифицировано EHEDG
X X X	601	конический штуцер с накидной гайкой DN10 по DIN 11 851 (молочное)
X X X	604	конический штуцер с накидной гайкой DN25 по DIN 11 851 (молочное)
X X X	605	конический штуцер с накидной гайкой DN (номинальный диаметр) 32, стандарт DIN 11 851 (молочное)
X X X	611	зажимное присоединение Clamp DN10/20 по DIN 32 676
X X X	613	зажимное присоединение Clamp DN25/40 (1"/1,5") по DIN 32 676
X X X	616	зажимное присоединение Clamp DN50 (2") по DIN 32 676
X X X	617	зажимное присоединение Clamp 2,5" по DIN 32 676
X X X	681	шаровая вварная муфта с клеммным резьбовым присоединением
X X X	682	вварная муфта с уплотнительным конусом, соответствующим CIP
X X X	684	соединение Varivent DN 15/10, сертифицировано EHEDG
X X X	685	соединение Varivent DN32/25, сертифицировано EHEDG
X X X	686	соединение Varivent DN50/40, сертифицировано EHEDG
X X X	840	шаровая вварная втулка (материал 316 Ti)
X X X	997	JUMO PEKA, сертифицирован EHEDG

(8) Материал защитной трубки

	24	нержавеющая сталь 316 L (№1.4404/1.4435)
X X X	26	нержавеющая сталь 316 Ti (№1.4571) (по заказу)

(9) Типовые дополнения

	000	нет
X X X	100	заводская регулировка согласно спецификации заказчика (параметры указываются в пояснении)
X X X	310	защитная трубка ступенчатая с Ø6 мм до Ø3,3 мм
X X X	810	Вварная муфта (только для подключения к процессу 380)


	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)									
Ключ заказа																		
Пример заказа	902815/20	-	370	-	1013	-	2	-	6	-	100	-	104	-	24	/	000	...

1. Дополнительные опции указываются друг за другом и разделяются запятыми.

Программа Setup

Программа Setup предназначена для конфигурирования при помощи персонального компьютера программируемого двухпроводного измерительного преобразователя. Для этого потребуются:

- кабель для сигналов конфигурирования со штекером и гнездом и штекером типа Western
- присоединительный кабель из ПВХ, длина 2000 мм
- компьютерный интерфейс с преобразователем USB/TTL и USB-кабелем (см. комплектующие для программируемого двухпроводного измерительного преобразователя). Для осуществления конфигурирования двухпроводной измерительный преобразователь необходимо подключить к источнику питания. Если никакого сетевого устройства или разграничителя питания в наличии нет, можно подавать питание и от аккумуляторной батареи на 9 В.



Комплектация

1 Руководство по эксплуатации 90.2815.0

Принадлежности для программируемого измерительного преобразователя

Диск с программой Setup на многих языках,	Артикул №
Кабель для конфигурирования, 4-полюсной со штекером M 12x1 и штекером RJ-45 типа Western	90/00485016
Присоединительный кабель из ПВХ, 4-полюсный с M 12x1, длина 2000 мм	90/00484692
Компьютерный интерфейс с преобразователем USB/TTL и USB-кабелем	90/00404585
Источник питания для измерительного преобразователя, 1- и 4-позиционный (типовой лист 70.7500)	70/00456352
Разделительный усилитель и разграничитель питания для гальванической развязки унифицированных сигналов	-
и блок питания для двухпроводного измерительного преобразователя (типовой лист 70.7510)	-

Поставки со склада в Германии

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Складской №
902815/10	- 380	- 1011	- 1	- 6	- 100	- 104	- 24	/ 000	90/00508463
902815/20	- 370	- 1013	- 2	- 6	- 50	- 104	- 24	/ 000	90/00508279
902815/20	- 370	- 1013	- 2	- 6	- 100	- 380	- 24	/ 000	90/00513650
902815/20	- 370	- 1013	- 2	- 6	- 100	- 104	- 24	/ 000	90/00491506
902815/20	- 370	- 1013	- 2	- 6	- 150	- 000	- 24	/ 000	90/00506630

² «Intel» и «Pentium» являются зарегистрированными торговыми знаками корпорации Intel.

³ «Microsoft» и «Windows» являются зарегистрированными торговыми знаками корпорации Microsoft.

Требования к системе и программному обеспечению

Для использования и установки программного обеспечения необходимо выполнение следующих системных и программных требований:

Минимальная конфигурация


- Intel Pentium² III
- Microsoft Windows³ 2000 или XP
- 256 MB оперативной памяти
- дискковод
- мышка
- свободный интерфейс USB
- 120 MB свободной памяти на жестком диске

Рекомендуемая конфигурация

- Intel Pentium 4
- Windows XP
- 512MB оперативной памяти

Инструкции для Windows 2000 или XP

Если компьютером пользуются несколько человек, то следует указать пользователя, который позже будет работать с программой. Во время установки программного обеспечения данный пользователь должен быть наделен правами администратора. После установки его права могут быть вновь ограничены. В случае несоблюдения данных указаний нельзя гарантировать, что установка будет выполнена правильно и полностью.

The top half of the page features a decorative background of a blue grid pattern. The grid consists of rounded rectangular cells that create a 3D effect, appearing to recede into the distance. The color of the grid transitions from a deep blue on the left to a lighter, almost white blue on the right. In the top right corner, the JUMO logo is displayed in a dark blue, bold, sans-serif font, enclosed within a white rounded rectangle with a dark blue border.

JUMO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://jumo.nt-rt.ru> || эл. почта: jmu@nt-rt.ru